




FILTROSEPARATORY DO GAZU Z POKRYWĄ PŁASKĄ-TYPU "V" ark. 1




Wykonanie lewe



Wykonanie prawe



Wykonania kątowe:



SPOSÓB OZNACZENIA: PSFA 50.16.150.100V

Filtroseparator prod. POLDE
 Średnica nominalna króćca gazowego
 Ciśnienie nominalne króćca gazowego [bar]
 Średnica nominalna płaszczu
 Przepustowość filtroseparatora w warunkach roboczych [Bm³/h]
 Wyróżnik tylko dla zamknięcia filtra pokrywą płaską

* wymiar większy spośród opcji

Oznaczenie filtroseparatora	Nr TP	Średnica DN [mm]	Ciśnienie nomin. PN [bar]	Opcja wyczystki	Powierz. filtrac. [m ²]	Rodzaj wkładu filtracyjnego	Sztuk	WYMIARY [mm]							Masa [kg]
								A	B*	C	D	L	D1	H _{min}	
PSFA 50.16.150.100V	188	50	16	1+3	0,55	WG106/300P	1	450	410	300	285	450	168	630	55
PSFA 50.16.150.165V	188	50	16	1+3	1,1	GD1,5	1	355	410	220	285	450	168	630	60
PSFA 50.16.150.300V	188	50	16	1+3	1,1	GD1,5	2	575	410	220	285	450	168	630	65
PSFB 150.6.400.1450V*	284	150	6	5	15,2	ZG10.152.390.**	8	1190	1005	400	560	800	406	1030	376
PSFB 150.10.400.1450V	290	150	10	6	15,2	ZG10.152.390.**	8	1190	890	400	560	800	406	1190	373
PSFB 200.6.400.1200V*	312	200	6	5	15,2	ZG10.152.390.**	8	1190	1005	400	560	800	406	1030	405
PSFA 250.10.600.6000V*	187	250	10	4	26,6	ZG10.152.390.**	14	1300	850	400	780	1000	610	1200	1025
PSFB 350.6.800.5280V*	262	350	6	4	30,4	ZG10.152.390.**	16	1506	700	400	975	1300	813	1200	1170

* wyposażenie dodatkowe-spryskiwacz do mycia wkładów filtracyjnych

** zamiast celulozy, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej, próg filtracji do uzgodnienia

- UWAGI: 1. Króćce przyłączeniowe K1 i K2 wg PN-EN 1092-1, standardowo z przylgami typu B.
 2. W zamówieniu należy określić: – Oznaczenie filtroseparatora; Wymagany przepływ Nm³/h; Max/min. ciśnienie [bar]
 – Wykonanie (prawe/lewe; wersja; rodzaj wyczystki)
 – Wyposażenie dodatkowe (kaptur; manometry; kurki; przeciwniezerze; korki)
 3. Wykonanie kątowe (wersje A÷D) jest możliwe dla wybranych stosunków średnic DN/D1 i wymaga uzgodnienia z wytwórcą.

Tabela króćców	
K1	Dolot gazu
K2	Wylot gazu
M1/M2	Pomiar ΔP Mufa G1/2"
M3	Pomiar ciśn. Mufa G1/2"
M4/K3	Wyczystka
M5	Spust ciśn. Mufa G1/2"